Henkel Excellence is our Passion

Tehnični list

Pattex Spray – lepilo v spreju

LASTNOSTI

- Nastavljiv vzorec pršenja
- Visoka odpornost na staranje
- Visoka začetna in končna trdnost
- Primerno za porozne in neporozne površine

PODROČJE UPORABE

• Lepljenje tkanin, polietrskih/poliestrskih pen, penastih profilov iz celičaste gume, izolacijskih materialov, usnja, klobučevine, kartona na karton, gume, kovine, lesa ali poliestrskega materiala.
• Dober oprijem na različne PE folije
• Lepljenje furnirskih trakov na robove in krivine.
• Ni primeren za ekspandiran polistiren, PE, PP in plastificirani PVC.

NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo
Material, ki ga lepimo mora biti suh, brez maščob in prahu. Laminate, kovino itd. očistite s topilom (benzen za pranje).

Aplikacija
Priporočljivo je, da pred dejanskim nanosom izvedete test z materialom, ki ga želite lepiti.

Pred uporabo dobro pretresite.

Izberite širino in količino pršilnega vzorca tako, da zavrtite pršilno konico na želeno nastavitev.
Držite 20-25 cm od površine in enakomerno poprškite na obe površini, ki ju želite lepiti - še posebej na robove. Pred spajanjem delov pustite, da topila izhlapijo. Čas izhlapevanja pri normalni sobni temperaturi (18 do 25 °C) je pribl. 10 - 15 min. (odvisno od materiala, debeline nanosa in pogojev dela). Poskrbite za stalno prezračevanje.

Opomba: predolgo ali prekratko čakanje lahko vpliva na rezultat lepljenja. Zalepite, dokler je še vedno lepljivo. Previdno poravnajte dele (kasnejša nastavitev ni mogoča) in trdno pritisnite dele.

Tehnični podatki

Sestava	na osnovi topil
Gostota	0,72 g/cm^3
Toplotna odpornost	-30°C do +70°C
Odprti čas	do 10 min
Temperatura nanosa	+10°C do +40°C
Poraba	pribl. 150 do 250 g/ m² dvakratni nanos, odvisno od materiala in vzorca pršenja
Rok uporabe	12 mesecev na hladnem
Čas izhlapevanja	10-15 min. odvisno od površinskih lastnosti

OMEJITVE

Orodje za čiščenje
Po uporabi obrnite izdelek na glavo in pritiskajte pršilno šobo, dokler se lepilo ne sprosti.

Če je mogoče, očistite šobo z razredčilom ali podobnimi topili.

Shranjevanje
Hraniti tesno zaprto in pri sobni temperaturi. Izogibajte se temperaturam nižjim od +5°C in višjim od +50°C.

ZDRAVJE IN VARNOST

Pred uporabo izdelka si oglejte ustrezni varnostni list, ki je na voljo na zahtevo.

"Informacije v tem tehničnem listu (TDS), vključno s priporočili za uporabo in uporabo izdelka, temeljijo na našem znanju in izkušnjah z izdelkom na datum tega TDS. Izdelek ima lahko različne aplikacije, pa tudi različne aplikacije in pogoje delovanja v vašem okolju, na katere nimamo vpliva. Henkel zato ni odgovoren za primernost naših izdelkov za proizvodne procese in pogoje, v katerih jih uporabljate, niti za predvideno uporabo in rezultate. Močno priporočamo, da opravite lastne predhodne teste, da potrdite ustreznost našega izdelka.

Vsa odgovornost je izključena v zvezi s podatki v tehničnem listu ali katerem koli drugem pisnem ali ustnem priporočilu v zvezi z zadevnim izdelkom, razen če je izrecno dogovorjeno drugače in razen v zvezi s smrtjo ali telesnimi poškodbami, ki jih povzroči naša malomarnost, in morebitno odgovornostjo do katerega koli veljavna obvezna zakonodaja o odgovornosti za izdelke.«

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-28T13:30:52.802Z