PATTEX NÃO MAIS PREGOS INVISÍVEL

Ficha Técnica

Data: 14/05/2020

Cola extraforte de máxima aderência inicial. Para um acabamento perfeito: TRANSPARENTE ao secar.

1. Tipo de Produto

Cola acrílica em base aquosa. Não contém solventes.

2. Campos de Aplicação

Não Mais Pregos Invisível é uma cola de montagem **extraforte**, que fica **Transparente** ao secar e garante um resultado perfeito.

Não Mais Pregos Invisível oferece a **máxima aderência inicial** graças à nova tecnologia **Instant Tack**, sem necessidade de usar suportes temporários na maioria das aplicações. A sua elevada resistência faz dele um substituto ideal para os pregos e parafusos na maioria dos trabalhos de bricolage.

Cola madeira, plásticos (exceto PE, PP e Teflon), metais não oxidáveis, tijolo, vidro, cerâmica, gesso e poliestireno.

Não é adequado para colar espelhos.

Uma das superfícies a unir deve ser porosa.

3. Características do Produto

Cor: Transparente depois de secar. Para uma boa transparência depois de secar, a espessura da cola não deve ser superior a 2mm.

Resistência Térmica: De -20ºC a +70ºC. Não aplicar a cola a menos de +10ºC.

Resistência Final: 50-60 Kg/cm2 (DIN EN 205)

Resistência à água: A presença de água pode dispersar o produto. Não utilizar o produto sobre superfícies permanentemente húmidas ou molhadas. Não é recomendada a sua utilização em exteriores, onde o produto pode estar em contacto com a água.

Outras propriedades: Seguro e fácil de usar. Os excessos de cola não endurecida podem ser eliminados esfregando com um pano húmido. Uma vez endurecido, o produto só pode ser removido mecanicamente.

4. Modo de emprego

Preparação do suporte:

As superfícies a unir devem estar secas e limpas de pó e de gordura.
Recomenda-se lixar as paredes pintadas e madeiras envernizadas.
As superfícies muito irregulares devem ser niveladas.

Aplicação do produto:

1. Cortar o bocal do cartucho (ou tubo). No caso de um cartucho, enroscar a tampa e cortar na medida desejada.
2. Aplicar o produto (no caso de cartucho, com a ajuda de uma pistola) numa das superfícies a unir.

a) Superfícies pequenas:
Aplicar uma linha contínua de cola nas costas da peça.

b) Superfícies grandes:
Aplicar a cola ao longo do perímetro da peça, a 5 cm da borda.
Se a peça for muito grande, aplicar camadas adicionais separadas por 30 cm entre si.

Em ambos os casos, assegurar-se de que, ao efetuar a união, existe uma camada fina de cola entre ambas as superfícies.
3. Efetuar imediatamente a união.
4. Depois de usar, limpar o bocal e tapar. Guardar o produto num local seco e fresco.

Tempo de trabalho:
Desde a sua aplicação até à união das superfícies pode demorar no máximo 15 minutos.
Este período pode variar dependendo da temperatura e da humidade ambiente.

Aderência Inicial: Até 100Kg/m2

Tempo de endurecimento: Cerca de 48 horas em função da porosidade dos materiais.
Este período pode variar, dependendo da temperatura e da humidade ambiental.

Importante: Quando se unem objetos muito pesados é necessário utilizar um suporte até que a cola esteja endurecida.

5. Apresentação

Tubos de 120g, 200g, Cartucho de 310g.

6. Prazo de validade e armazenamento

O produto deve ser armazenado entre 10 ºC e 25 ºC. Fechar bem depois de utilizar. O prazo de validade deste produto conservado
no interior da embalagem original fechada e em condições corretas de armazenamento é de 18 meses. Passado este prazo, o produto ainda pode estar em bom estado de utilização. Recomenda-se que o comprove através de um ensaio prévio ou consultando o nosso Serviço de Assistência ao Cliente.

7. Dados de Segurança

Ficha de Segurança do produto disponível em https://mysds.henkel.com

A presente informação é baseada na nossa experiência prática e ensaios de laboratório. Considerando as diferentes condições de trabalho e a diversidade dos materiais, recomendamos que procedam sempre a ensaios prévios. A nossa garantia remete-se unicamente à qualidade uniforme do lote fornecido, que estão sujeitos a testes de controlo analíticos e rigorosos. Não podemos aceitar responsabilidade ou obrigação em relação às indicações genéricas deste boletim. Em caso de dúvida, deverão consultar os nossos Serviços de Assistência Técnica.

HENKEL IBÉRICA PORTUGAL
Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº4 e 4ª
Polígono de Actividades Económicas, Parque Oriente
Bloco 1/2, piso 1 a 5
2695-167 Bobadela – Loures
Telefone: (+351) 21 957 81 60

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T11:35:24.358Z