

CE 51

»Epoxyclean«

Különleges tisztító adalékanyag epoxi szennyeződések és bevonatok eltávolítására

JELLEMZŐI

- ▶ Koncentrátum - rendkívül hatékony
- ▶ A már megkötött epoxi filmréteget is eltávolítja
- ▶ Sokrétű felhasználás



ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Ceresit CE 51 speciális tisztítószer töményen vagy megfelelő arányban hígítva kiválóan alkalmas az epoxi fugázóanyag alkalmazása után visszamaradó fugafátyol lemosására, a még nem teljesen megkötött epoxi maradványok eltávolítására és a szennyezett szerszámok tisztítására.

Az EPOXYCLEAN 30%-nyi vízzel hígítva alkalmas a szennyeződések és a vízkőmaradványok eltávolítására, továbbá ajánlott alkalmazni, ha a padló elvesztette az eredeti fényét, színárnyalatát és poros benyomást kelt.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A fugáknak megfelelően kikeményedetteknek kell lenniük (min. 24 óra 20-25 °C fokon). A már megszáradt, vastagabb epoxi maradványokat először mechanikus úton kell eltávolítani a felületről, amennyire csak lehet (magas hőmérsékletre hevítve könnyebb az eltávolítás).

ALKALMAZÁS

Alkalmazza (szivaccsal dörzsölje be vagy hengerrel vigye fel) az oldatot (tömény vagy különböző hígítású) a tisztítani kívánt felületen és hagyja hatni 10-15 percig. Folytassa a súrolást padló csiszológéppel vagy súroló kendővel. A maradék oldatot távolítsa el vagy itassa fel a felületről. Ezután bő vízzel öblítse le, és szárítsa fel egy tiszta ruhával.

FONTOS TUDNIVALÓK

Ügyelni kell rá, hogy a tisztítószer ne érintkezessen műanyag tárgyakkal vagy bevonattal mert megtámadhatja azokat! A tisztítás alatt álló területet a teljes száradásig különítse el! A felhordásra használt szerszámokat és szivacsot bő vízzel mossa át.

Használat közben védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott. Szembekerülés esetén azonnal bő vízzel öblítse ki és forduljon orvoshoz. Bőrvédő krém használata javasolt.

Használat előtt érdemes az ajtókat, ablakokat, szegélyeket, bútorokat és minden olyan felületet letakarni, ami érintkezhet a termékkel.

Kövesse a biztonsági adatlap utasításait.



EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Ceresit CE 51 csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink, illetve vizsgálati eredményeink alapján adjuk meg.

Alkalmazástechnikai tanácsadás: Tel.: (+36-30) 816-2202

MŰSZAKI ADATOK

Anyagszükséglet:	10-15 m ² /L
Alkalmazási idő:	kb. 10-15 perc
Alkalmazási hőmérséklet:	+5 °C - +35 °C
PH érték:	12 ± 0,5
Gyúlékony:	nem
Szín:	színtelen
Felhasználható:	gyártástól számított 24 hónap



A megadott információk mellett a vonatkozó szakmai irányelveket, szabályozásokat, valamint szabványokat (DIN) is figyelembe kell venni. A közölt terméktulajdonságok a gyakorlati tapasztalatainkon és vizsgálatainkon alapulnak. Az adatlapon nem szereplő alkalmazási lehetőségek, körülmények esetén, a kivitelezés sikerességére vonatkozóan garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok +23°C és 50% relatív páratartalom esetén érvényesek, kivéve ha ezt külön jelezzük. Ettől eltérő körülmények esetén gyorsabb vagy lassabb kötésidővel kell számolni.

A közölt információ, különösen a termék kezelésére és felhasználására vonatkozóan, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Az anyagok és a körülmények változatossága miatt, valamint mivel ezekre nincs hatásunk, kifejezetten javasoljuk az alkalmazhatóságra vonatkozó, előzetes tesztek elvégzését. Az adatlap tartalmára vagy szóbeli közlésre vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt nem tudunk elfogadni, kivéve a nekünk felróható súlyos hanyagság esetén. A jelen műszaki adatlap hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.



Henkel Magyarország Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön Fásor 10/B.,
T.: 1-372-5555
www.ceresit.hu