

UK 200 Univerzální disperzní lepidlo

Pro lepení textilních a PVC a CV krytin na savé podklady



Zubovou stěrku



Vhodné pod kolečkové židle



Vhodné na podlahové vytápění

Vlastnosti

- neobsahuje rozpouštědla
- vysoká konečná pevnost spoje
- odolné vůči změkčovadlům
- vhodné na podlahové vytápění
- vhodné pod kolečkové židle

Oblasti použití

Disperzní lepidlo neobsahující ředidlo s vysokou lepicí silou určené pro:

- homogenní a heterogenní PVC a CV krytiny,
- koberce s pěnovým a flísovým rubem a všiváné koberce s druhotně sekundárním rubem a relativně nízkým vlastním pnutím pro lepení na savé podklady.

Technické údaje

Dodávaná forma:	pastovitá
Barva:	krémově bílá
Doba odvětrání:	cca 10 min.
Doba zpracování:	30-40 min.
Zatížitelné:	po cca 24 hod.
Konečná pevnost po nalepení:	po cca 72 hod.
Možnost čištění:	Mokrou metodou pomocí saponátů a mokrého vysávání ve spojení s vhodnými krytinami. V opačném případě doporučujeme suché čištění.
Tepelná odolnost:	
- po vytvrzení:	až do +50 °C, vhodné pro podlahové vytápění
- pro transport:	od +5 °C do +50 °C
- pro skladování:	od +10 °C do +30 °C

Výše zmíněné údaje byly zjištěny při normálních klimatických podmínkách (23 °C / 50 % rel. vlhkost vzduchu). V případě jiných klimatických podmínek je potřeba počítat se zkrácením, případně prodloužením doby schnutí a vytvrzení materiálu.

Spotřeba

Zubová stěrka	Spotřeba	Pokrytí 14kg balení
A2, A3	280-300 g/m ²	cca 48 m ²
B1, B2	400-550 g/m ²	cca 30 m ²



Ceresit

Technický list UK 200

Příprava podkladu

Podklady musí být rovné, trvale suché, čisté, bez konstrukčních chyb, trhlin a substancí narušujících přidržitost, pevné v tahu a tlaku podle aktuálních platných norem (ČSN 744505,...) a předpisů. Staré zbytky lepidel, stěrkových hmot nebo podlahových krytin důkladně odstraňte. Po mechanickém očištění (broušení/odsátí prachu) podklady ošetřete vhodným penetračním nátěrem Ceresit a v případě potřeby vyrovnejte nerovnosti vhodnou samonivelační hmotou Ceresit. Anhydritové potěry přeburste (zrnatost 16), prach odsajte a napenetrujte vhodnou penetrací. Na potěry z litého asfaltu aplikujte vrstvu samonivelační stěrky Ceresit v tloušťce minimálně 2 mm. Věnujte pozornost také návodům k pokládce a použití krytiny, zvláště míře vyzrlosti podkladu při pokládce.

Zpracování

Lepidlo dobře promíchejte a nanášejte rovnoměrně na podklad pomocí vhodné zubové stěrky.

PVC podlahy:

Lepidlo aplikujte pomocí zubové stěrky A2. Na podklad naneste pouze takové množství lepidla, které jste schopni pokrýt podlahovou krytinou po dobu jeho zpracovatelnosti. Po době odvětrání, cca 15 min. (nebo proveďte test dotykem prstu), umístěte krytinu do ještě vlhkého lepidla. Krytiny přiložte a pečlivě přitlačujte k podkladu tak, aby se netvořily vzduchové bubliny a zaválcujte. Případné vzduchové bubliny vytlačte do strany. Lepené krytiny nesmí být napnuté, musí ležet rovně a musí mít nezvlhčené spoje – jinak je nutno je zatížit. Vyhněte se nadměrnému namáhání spojů. Čerstvě nalepenou krytinu chraňte před slunečním zářením a nadměrnou vlhkostí (např. omývání vodou) po dobu schnutí lepidla. Utěšňování spár a svařování spojů provádějte nejdříve po 24 hodinách po lepení.

Textilní podlahy:

V závislosti na struktuře podkladu nanášejte lepidlo zubovou stěrkou B1 nebo B2. Po době odvětrání (cca 10–15 minut) umístěte krytinu do ještě vlhkého lepidla. Krytiny přiložte a pečlivě přitlačujte k podkladu tak, aby se netvořily vzduchové bubliny a zaválcujte. Případné vzduchové bubliny vytlačte do strany. Lepené krytiny nesmí být napnuté, musí ležet rovně a musí mít nezvlhčené spoje – jinak je nutno je zatížit. V případě velkého pnutí krytiny je potřeba spoje a konce krytiny po určité době opět přitlačit.

Dodržujte pokyny výrobce podlahových krytin!

Pro dosažení perfektního výsledku je třeba postupovat podle výše uvedeného návodu - technického listu. Zároveň doporučujeme používat společně ověřené skladby produktů dle systémových řešení Ceresit, která jsou navrhována pro společnou aplikaci produktů Ceresit a je garantována kompatibilita při jejich společném použití. V případě použití výrobku jiného výrobce než Henkel nelze garantovat vhodnost použití nebo dosažení zamýšleného výsledku. Vzájemné použití produktů různých výrobců nelze otestovat a z důvodu rozdílného chemického složení nelze ani vyloučit jejich vzájemnou nežádoucí interakci. Případné vzájemné použití si ověřte provedením vlastní zkoušky nebo jej předem konzultujte s výrobcem.

Nepřehlédněte

Práce provádějte při teplotě podkladu od +15 °C, teplotě vzduchu od +18 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 75 %. Doba odvětrání a doba zpracování jsou závislé především na teplotě podkladu, relativní vlhkosti vzduchu a savosti podkladu. Se stoupající teplotou a snižující se vlhkostí vzduchu se schnutí zkracuje, při opačných klimatických podmínkách a na nesavých podkladech se prodlužuje. Pokud by se v důsledku delšího skladování vytvořil na lepidle škraloup, musí být odstraněn (nemíchávejte!). Čerstvé skvrny okamžitě vyčistěte vlhkým hadrem. Pracovní náčiní okamžitě omyjte vodou. Načatá balení pečlivě uzavřete a co nejdříve spotřebujte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou ji omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí je vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypijte 1–2 sklenice vody, vyhledejte lékaře a ukažte obal výrobku. Bližší informace naleznete v bezpečnostním listu produktu.



Kvalita pro profesionály

UK 200, 04/2019



Ceresit

Technický list UK 200

Likvidace odpadu

Balení předávejte k recyklaci jen beze zbytku vyprázdněné. Vytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru odpadu, nevytvrzený produkt odevzdejte v místě sběru zvláštního/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 08 04 10.

Balení

14kg plastový kbelík
Přepravní množství: 42 kbelíků na paletě

Skladování

Do 12 měsíců od data výroby, při skladování na paletách, v suchém prostředí, v originálních a nepoškozených (neotevřených) obalech. **Chraňte před mrazem!**

UPOZORNĚNÍ: Veškeré tyto informace vycházejí z našich dlouhodobých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizaci a množství použitých materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství pouze jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme udělat vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku ztrácíte všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Distributor:

HENKEL ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
Tel.: +420 220 101 101
E-mail: podlahy.ceresit@henkel.com
www.podlahy.ceresit.cz

UK 200, 04/2019



Kvalita pro profesionály