



# FESTERSIP R 630

Reactivador para capas intermedias de los sistemas impermeables de poliuretano

Mezcla de solventes especialmente diseñada para limpiar y reactivar las superficies entre las capas de los sistemas impermeables de poliuretano **FesterSIP**.

### USOS

**FesterSIP R 630** está recomendado para:

- Promover y asegurar la adherencia entre las capas de **FesterSIP I 620** y las de **FesterSIP A 650** cuando por alguna razón, las capas anteriores de estos productos han permanecido aplicadas por tiempo mayor a 12 horas.
- Limpieza de equipo y herramientas utilizadas durante la aplicación antes de que sequen los productos del sistema.

### VENTAJAS

- Fácil de usar.
- Es amigable con el medio ambiente, bio-degradable y no bio-acumulable.
- Eficiente para mejorar la adherencia.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

#### 1. Preparación de superficie.

La superficie a aplicar deberá estar limpia, libre de polvo y de cualquier otro contaminante. En caso de que haya polvo en la superficie, limpiar con trapo o jerga humedecida con agua limpia, enjuagar y repetir la operación las veces que sea necesario. Dejar secar por completo.

#### 2. Aplicación.

Estando la superficie de la capa impermeable o del acabado limpia y seca se procede a hacer lo siguiente:

Impregnar un trapo, franela o jerga seca y limpiar con **FesterSIP R 630** y frotar hasta reactivar la capa en tratamiento y, si es necesario, volver a impregnar el trapo con el reactivador de superficies. Si se está reactivando la capa de **FesterSIP I 620** notará que la capa se reblandece o, incluso se torna pegajosa; Si se está reactivando la capa de **FesterSIP A 650**, no será tan evidente el cambio. Sin embargo, el solvente limpia la capa anterior.

Impregnar con frecuencia el trapo con **FesterSIP R 630**. Realizar el tratamiento uniformemente sin dejar áreas sin tratar y por tramos que permitan identificar el área tratada.

Debido a que **FesterSIP A 650** es más duro que otras capas del sistema **FesterSIP**, podría ser necesario apoyarse con un rodillo de felpa media para impregnar la superficie y hacer el efecto de reactivación.



Después del proceso de reactivación, dejar reposar la superficie tratada de 10 a 15 minutos para que el solvente se evapore. Aplicar la capa intermedia de **FesterSIP I 620** inmediatamente. Si la capa anterior ya perdió el efecto de reblandecimiento, será necesario volver a tratar.

### RENDIMIENTO

De 30 a 40 m<sup>2</sup>/L, el rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones ambientales como calor y viento durante la aplicación.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Nunca utilizarlo como diluyente para los productos **FesterSIP**.
- No aplique el producto mientras la superficie este húmeda o mojada por lluvia, rocío de la noche u otra causa.
- No mezclar con otros solventes.



## PRECAUCIONES

- Utilice el equipo de seguridad personal (mascarilla para vapores orgánicos, lentes de seguridad, guantes industriales de hule y ropa de mangas largas).
- No almacenar ni aplicar en lugares cerca de flamas, chispas o cualquier otra fuente de ignición.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No aplicar en recintos cerrados, con poca ventilación y falta de circulación de aire.
- No exponer los envases cerrados a los rayos directos del sol.
- No dejar al alcance de los niños.
- Para más información, consulte la hoja de seguridad en <https://mysds.henkel.com>.

## ENVASE Y EMBALAJE

PRESENTACIÓN	Bote de 4 L
ALMACENAJE	Consérvese con el envase sellado, en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura entre 15 a 30 °C
CADUCIDAD	24 meses
ESTIBA MÁXIMA	5 camas superpuestas

## PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	MÉTODO O REFERENCIA	ESPECIFICACIÓN
Color	-----	Incoloro
Rendimiento	-----	Promedio de 30 a 40 m <sup>2</sup> /L que puede variar dependiendo de las condiciones ambientales como calor y viento durante la aplicación.
Densidad @ 20°C [g/ml]	ASTM D-1475	0.78 a 0.82

Nota: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.



**Henkel Capital S.A. de C.V.,**

Boulevard Magnocentro, No 8, Piso 2, Col. Centro Urbano Interlomas, Huixquilucan, Estado de México, CP 52760

Atención al consumidor: 800—FESTER 7 (800 337 8377) web.fester@henkel.com [www.fester.com.mx](http://www.fester.com.mx)

La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Como los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación y por lo tanto están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el método de aplicación previsto y el uso. Responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave de nuestra parte. Esta hoja de información técnica reemplaza todas las ediciones previas pertinentes para este producto y se complementa