

CT 17

TRANSPARENT

Silně zpevňující penetrační nátěr

VLASTNOSTI

- Jednokrokový penetrační nátěr
- Pro všechny savé podklady
- Zvyšuje přilnavost
- Snižuje savost
- Váže prach
- Nezanedává lesklý povrch
- Paropropusný
- Bezbarvý
- Pro interiéry i exteriéry



OBLASTI POUŽITÍ

Přípravek Ceresit CT 17 Transparent se používá k penetrování podkladů (stěn, podlah, stropů) uvnitř i vně budov před tapetováním, stěrkováním, malováním, lepením keramických obkladů, litím podlah, lepením podlahových krytin nebo lepením tepelněizolačních desek. Penetrační nátěr CT 17 Transparent nezanedává lesklý povrch a neobsahuje rozpouštědla. Podklady natřené penetračním nátěrem Ceresit CT 17 Transparent (všechny druhy omítek, betonů, potěrů, podkladů s podlahovým vytápěním, sádrokartonových desek) mají menší nasákavost, což zabraňuje příliš rychlému vysychání stěrkových hmot, finálních nátěrů, barev, lepidel a podlah, nivelačních hmot i sádrových stěrů. Přípravek proniká do podkladu a váže zrna kameniva, čímž povrchově zpevňuje podklad. Ceresit CT 17 Transparent zvyšuje přilnavost další vrstvy barvy k podkladu, prodlužuje čas pro její zpracování a snižuje její spotřebu. K penetrování podkladů pod tenkovrstvé omítky použijte křemenný penetrační nátěr Ceresit CT 16 nebo CT 15. K penetrování nenásákavých podkladů, jako jsou například dřevořískové OSB desky použijte kontaktní můstek Ceresit CN 94 nebo CT 19. Ceresit CT 17 Transparent lze použít v ekologickém a energeticky úsporném stavebnictví a v pasivních budovách.



CERESIT_CT_17_TRANSPARENT 9/2025

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklady ošetřené penetračním nátěrem Ceresit CT 17 Transparent musí být suché, nosné a bez látek snižujících přilnavost: tuků, bitumenů, prachu atd. Nečistoty a vrstvy se slabou pevností je třeba odstranit. To se týká také stávajících barev, které je třeba seškrábnout a omýt vodou. Sádrové a anhydritové podklady a pevné nátěry je třeba přebrousit hrubým brusným papírem a důkladně očistit a zbavit prachu.

ZPRACOVÁNÍ

Před použitím několikrát protřepejte obsah balení. Přípravek nanášejte na podklad štětcem, válečkem nebo stříkáním. V případě běžných aplikací stačí jednorázové nanesení penetračního nátěru. Penetrační nátěr používejte neředěný. V případě použití nátěru na velmi savých podkladech lze přípravek ředit čistou vodou v poměru 1:1. Další vrstvy Ceresit CT 17 Transparent nanášejte bez ředění metodou „mokré na mokré“. Ceresit CT 17 Transparent schne přibližně 2 hodiny. V případě lepení keramických obkladů na suchých cementových a cementovo-vápenných podkladech je možné s prací začít už po 15 minutách od nanesení nátěru. Nářadí a čerstvé skvrny umyjte vodou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Práce provádějte při teplotě okolí a podkladu od +5 °C do +25 °C a při vlhkosti vzduchu pod 80 %! Veškeré uvedené údaje byly zjištěny při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %. Za jiných klimatických podmínek je třeba počítat se zkrácením případně prodloužením doby vytvrzení materiálu. Při práci používejte vhodné ochranné pomůcky (brýle, maska, rukavice). Nářadí a čerstvé zbytky materiálu omyjte bezprostředně po použití vodou. Materiál nevylévejte do kanalizace a vodních zdrojů. Po smíchání s absorpčním materiálem odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou ji omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí je vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1 – 2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Bližší informace o produktu naleznete v technickém listu a bezpečnostním listu.

BALENÍ A LIKVIDACE ODPADU

Balení předávejte k recyklaci jen beze zbytků a vyprázdněné. Zbytky produktu odevzdejte v místě sběru odpadu. Kód druhu odpadu: 080120.

SKLADOVÁNÍ

Až 12 měsíců od data výroby při skladování v chladných podmínkách a v originálních, nepoškozených obalech. **Chraňte před mrazem!**

BALENÍ

5l, 10l plastový kanistr

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze:	Vodní disperze syntetických živic
Hustota:	cca 1,0 kg/dm ³
Barva:	Mléčné zbarvení, po vytvrdnutí bezbarvý
Teplota použití:	od +5 °C do +25 °C
Doba schnutí:	cca 2 hod., v závislosti na nasákavosti podkladu a teplotních a podnebních podmínkách, cca 15 min. v případě lepení keramických obkladů na cementové a vápencementové podklady
Spotřeba:	od 0,1 do 0,5 l/m ² v závislosti na rovnosti a nasákavosti podkladu

UPOZORNĚNÍ:

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. Výrobce zodpovídá za kvalitu produktu, kterou je povinen po dobu záruční doby ověřovat na základě konkrétní výrobní šarže uvedené na obale výrobku. Doporučujeme proto uchovávat čísla šarží použitých produktů. Vzhledem k tomu, že použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené chybným zpracováním nebo nedodržení podmínek uvedených v technickém listu. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.



Distributor:
HENKEL ČR, spol. s r.o.
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
Tel.: +420 220 101 101
www.ceresit.cz