

CT 17

TRANSPARENT

Silne spevňujúci penetračný náter

VLASTNOSTI

- ▶ Jednokrokový penetračný náter
- ▶ Pre všetky nasiakavé podklady
- ▶ Zvyšuje príľnavosť
- ▶ Znižuje nasiakavosť
- ▶ Viaže prach
- ▶ Nezanecháva lesklý povrch
- ▶ Paropriepustný
- ▶ Bezfarebný
- ▶ Pre interiéry a exteriéry



Ceresit



CERESIT_CT_17 TRANSPARENT 9/2025

OBLASTI POUŽITIA

Penetračný náter Ceresit CT 17 Transparent sa používa na penetrovanie podkladov (stien, podláh, stropov) vo vnútri aj mimo budov pred tapetovaním, stierkovaním, maľovaním, lepením keramických obkladov, liatím podláh, lepením podlahových krytín alebo lepením tepelnoizolačných dosiek. Penetračný náter CT 17 Transparent nezanecháva lesklý povrch a neobsahuje rozpúšťadlá. Podklady natreté penetračným náterom Ceresit CT 17 Transparent (všetky druhy omietok, betónov, poterov, podkladov s podlahovým kúrením, sadrokartónových dosiek) majú menšiu nasiakavosť, čo zabráňuje príliš rýchlemu vysychaniu stierkových hmôt, finálnych náterov, farieb, lepidiel, nivelačných hmôt a sadrových stierok. Prípravok preniká do podkladu a viaže zrná kameniva, čím povrchovo spevňuje podklad. Ceresit CT 17 Transparent zvyšuje príľnavosť ďalšej vrstvy k podkladu, predlžuje čas pre ich spracovanie a znižuje jej spotrebu. Na penetrovanie podkladov pod tenkovrstvové omietky použite penetračný náter Ceresit CT 16 alebo CT 15. Na penetrovanie nenasiakavých podkladov, ako sú napríklad drevotrieskové OSB dosky použite kontaktný mostík Ceresit CN 94 alebo CT 19. Ceresit CT 17 Transparent je možné použiť v ekologickom a energeticky úspornom stavebníctve a v pasívnych budovách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklady ošetrované penetračným náterom Ceresit CT 17 Transparent musia byť suché, nosné a bez látok znižujúcich príľnavosť: tuky, bitúmeny, prach atď. Nečistoty a vrstvy so slabou pevnosťou treba odstrániť. To sa týka aj existujúcich farieb, ktoré treba zoškrabnúť a umyť vodou. Sadrové a anhydritové podklady a pevné nátery treba prebrúsiť hrubým brúsnym papierom a dôkladne očistiť a zbaviť prachu.

SPRACOVANIE

Pred použitím niekoľkokrát pretrepte obsah balenia. Prípravok nanášajte na podklad štetcom, valčekom alebo striekaním. V prípade bežných aplikácií stačí jednorázové naniesenie penetračného náteru. Penetračný náter používajte neriedený. V prípade použitia náteru na veľmi nasiakavých podkladoch je možné prípravok riediť čistou vodou v pomere 1:1. Ďalšie vrstvy Ceresit CT 17 Transparent nanášajte bez riedenia metódou „mokré na mokré“. Ceresit CT 17 Transparent schne približne 2 hodiny. V prípade lepenia keramických obkladov na suchých cementových a cementovo-vápenných podkladoch je možné s prácou začať už po 15 minútach od naniesenia náteru. Náradie a čerstvé škrvy umyte vodou.

NEPREHLIADNITE

Práce vykonávajte pri teplote vzduchu a podkladu od +5 °C do +25 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 80 %! Všetky uvedené údaje boli zistené pri teplote +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 60 %. Pri iných klimatických podmienkach je nutné počítať so skrátením prípadne predĺžením doby vytvrdnutia materiálu. Pri práci používajte vhodné ochranné pomôcky (okuliare, maska, rukavice). Náradie a čerstvé zvyšky materiálu umyte bezprostredne po použití vodou. Materiál nevylievajte do kanalizácie a vodných zdrojov. Po zmiešaní s absorpčným materiálom odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1 – 2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Bližšie informácie o produkte nájdete v technickom liste a karte bezpečnostných údajov.

OBALY A LIKVIDÁCIA ODPADU

Na recykláciu odovzdávajte len úplne vyprázdnené obaly. Zvyšky produktu odovzdajte v mieste zberu špeciálneho/ nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080120.

SKLADOVANIE

Do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v chladnom prostredí, v originálnych a nepoškodených obaloch. Chráňte pred mrazom!

BALENIE

5 l, 10 l plastová nádoba

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza:	vodná disperzia syntetických živíc
Hustota:	cca 1,0 kg/dm ³
Doba schnutia:	cca 2 hod., v závislosti od nasiakavosti podkladu a teploty a vlhkosti na stavbe, cca 15 min. v prípade lepenia obkladov na cementové a vápennocementové podklady
Teplota použitia:	od +5 °C do +25 °C
Spotreba:	od 0,1 do 0,5 l/m ² v závislosti od nasiakavosti podkladu

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizáciách a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. Výrobca zodpovedá za kvalitu produktu, ktorú je povinný počas záručnej doby overovať na základe konkrétnej výrobnéj šarže uvedenej na obale výrobku. Odporúčame preto uchovávať čísla šarží použitých produktov. Vzhľadom na to, že použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené chybným spracovaním alebo nedodržaním podmienok uvedených v technickom liste. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.



Distribútor:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Mlynské nivy 55, 821 09 Bratislava
Tel.: +421 233 319 111
www.ceresit.sk
e-mail: info@ceresit.sk