

# PATTEX HIGH TEMPERATURE RED

## Silikon otporan na visoke temperature

### KARAKTERISTIKE

Jednokomponentni silikonski zaptivač koji se ne sleže, spreman za upotrebu (tip acetoksi), za zaptivanje, lepljenje i zaštitu od visokih temperatura.

- Jednostavna primena
- Otporan na visoke temperature (od -65°C do +260°C, a u kratkim intervalima i do +315°C)
- Otporan na UV zračenje, ozon, vremenske uticaje i starenje
- Vodo otporan
- Dobro prianja na metal, staklo, keramiku, prirodna i sintetička vlakna, drvo bez ulja, kao i na mnoge farbane i plastične površine
- Trajno elastičan nakon očvršćavanja

### OBLASTI PRIMENE

- Zaptivanje i lepljenje pri visokim temperaturama
- Zaptivanje i lepljenje pri radu sa pećima, pećnicama, dimnjacima i sl.
- Zaptivanje i lepljenje pri radu sa uređajima za grejanje, ventilaciju i sl.
- Zaptivanje metalnih delova
- Zaptivke u pumpama i motorima

### TEHNIČKI PODACI

#### NEOČVRSLI PROIZVOD

Tip silikona	Na bazi sirčetne kiseline
Izgled	Pasta
Gustina (ISO 2811-1)	1,03 g/ml
Temperatura nanošenja	+5°C do +40°C
Vreme stvaranja pokorice (+23 °C / 50% RH)	~ 18 min.
Brzina sušenja (+23°C, 50% RH, poprečni presek spoja 20x10mm)	~ 3,1 mm/dan
Boja	Crvena

#### ČVRSLI PROIZVOD

Čvrstoća (Shore A, ISO 868)	~ 25
Temperaturna otpornost	-65°C do +260°C
Izduženje pri prekidu (ISO 8339-A)	(+315°C kratkotrajno)
Zatezna čvrstoća	~ 300%
Promena zapremine (ISO 10563)	2,4 MPa
Modul pri 100% izduženju	~ 20%
	0,49 MPa



### NAČIN UPOTREBE

Proizvod je u pakovanju spremnom za upotrebu i moguće ga je nanositi iz kartuše pomoću standardnog vazdušnog ili ručnog pištolja, bez potrebe za posebnom pripremom.

### PRIPREMA POVRŠINE

Sve površine moraju biti čiste i suve, oslobođene prašine, masnoće ili bilo čega što može ometati pravilno. Sve površine moraju biti čiste i suve, očišćene od prašine i masnoće ili bilo čega što može štetiti pravilnom prianjanju zaptivača (uključujući mraz). Ostaci starog zaptivača ili drugih materijala moraju biti potpuno uklonjeni sa podloge (ako je potrebno koristiti sredstvo za uklanjanje silikona). Površine odmastiti pomoću rastvarača, a potom ih obrisati čistom krpom. Prašinu treba ukloniti komprimovanim vazduhom bez ulja. Da bi bili postignuti najbolji rezultati zaptivanja, preporučeno je ivice spojeva zaštititi odgovarajućom trakom pre nanošenja zaptivača.

### DIMENZIJE SPOJNICA

Potrebno je uzeti u obzir mogućnost kretanja zaptivača, kao i lokalne regulative. Uopšteno, širina spoja mora biti > 10 mm i < 35 mm, te treba da bude dvostruko veća od dubine. Kod pravougaonih sanitarnih spojeva potrebno je održavati minimalnu dubinu od 5 mm.

U slučaju trougaonih spojeva, obe kontaktne površine treba da budu široke najmanje 5 mm.

## PRAJMER

Iako će proizvod dobro prianjati na većinu površina, preporučuje se upotreba premaza na određenim podlogama kako bi se osiguralo snažno i ujednačeno prianjanje.

Na čeliku, metalima i plastici preporučeno je koristiti premaz P819 pre nanošenja proizvoda. Na poroznim materijalima preporučeno je koristiti premaz P800.

## PRIMENA ZAPTIVACA

Odsecite vrh kartuše i zavrnete mlaznicu na kartušu. Vrh mlaznice treba odrezati koso (oko 45°) u skladu sa širinom spoja. Stavite kartušu u pištolj za silikon i istisnite zaptivač u spoj pažeći da je zaptivna masa u punom kontaktu sa ivicama spoja. Izbegavajte zarobljavanje vazduha. Posebnu pažnju treba obratiti na prianjanje na ivicama spoja.

Zaglađivanje zaptivne mase obezbeđuje dobar kontakt između zaptivaca i vezivnih površina. Odmah nakon nanošenja, poprskati zaptivač blagim rastvorom deterdženta (sapunastom vodom) i zagladiti odgovarajućim alatom. Uklonite zaštitnu traku neposredno pre nego što se formira površinska pokorica.

## ČIŠĆENJE

Područja zaprljana svežim zaptivacem moguće je očistiti suvom krpom ili krpom natopljenom rastvaračem. Nakon sušenja proizvod je moguće ukloniti mehanički (npr. skalpel) ili korišćenjem posebnog sredstva za uklanjanje silikona.

## OBRATITE PAŽNU

Spojnice je potrebno redovno čistiti i održavati. Vodite računa o dobroj i redovnoj cirkulaciji vazduha u prostoriji u kojoj je ugrađen zaptivač. Brzina sušenja zavisi od temperature, vlažnosti vazduha i dimenzija spojnice. Niske temperature, niska vlažnost vazduha ili velike dimenzije spojeva zahtevaju duže vreme sušenja zaptivaca.

## OGRANIČENJA

Pre primene na osetljivim površinama izvršiti potrebna testiranja radi provere kompatibilnosti sa zaptivacem.

- Proizvod ne koristiti na osetljivim površinama (npr. bakar, mesing, olovo, ogledalo srebro) koje bi mogle da reaguju sa sirćetnom kiselinom koja se oslobođa tokom sušenja.
- Proizvod nije preporučen za strukturalno zastakljivanje.
- Proizvod nije preporučen za postavljenje ogledala – rizik od korozije površinskog sloja ogledala.
- Proizvod nije preporučen za kontinuirano potapanje u vodu.
- Proizvod ne koristiti na materijalima koji vremenom mogu izlučivati određene komponente (butil zaptivač, EPDM gume, polihloropren itd.). Može doći do promene boje ili smanjenja svojstava prianjanja.

- Zaptivač nije preporučeno farbati (slaba pokrivenost i prionjivost boje).
- Pre upotrebe proizvoda na farbanim podlogama, boja mora biti potpuno suva i osušena. Preporučeni su prethodni testovi kompatibilnosti, obzirom na raznolikost boja koje postoje.
- Nanošenje proizvoda na porozne podlove (npr. mermer, granit, prirodni kamen) nije preporučeno. Za primenu na prirodnom kamenu koristite odgovarajući specijalni silikon.
- Proizvod nije preporučen za plastične folije.
- Proizvod nije preporučen za primenu na PMMA (pleksiglas®), PTFE (teflon®), polietilenu i polipropilenu.
- Proizvod ne koristiti pri temperaturama nižim od -10°C ili kada je temperatura podlove viša od +50°C.
- Proizvod nije pogodan za spojeve koji su u direktnom kontaktu sa hranom ili vodom za piće.

## ROK TRAJANJA I SKLADIŠENJE

Kvalitet proizvoda ostaje nepromenjen 18 meseci od datuma proizvodnje ako se skladišti na hladnom i suvom mestu u neotvorenim originalnim kartušama pri temperaturama između +5°C i +25°C.

## BOJA

Crvena

## VAŽNE INFORMACIJE

Pre upotrebe proizvoda pročitati odgovarajući Bezbednosti list koji je dostupan na zahtev. Koristite opštu zaštitnu odeću dok radite sa zaptivacem. Sirćetna kiselina se oslobođa tokom vulkanizacije. Ova ispareњa ne bi trebalo da udisati duže vreme ili u visokoj koncentraciji. Zbog toga je neophodna dobra ventilacija radnog mesta ili nošenje zaštitne maske. Osušenom silikonskom gumom, međutim, može se rukovati bez ikakvog rizika po zdravlje. Ako neočvrsli silikon dođe u dodir sa očima ili sluzokožom, neophodno je dobro isprati vodom kako ne bi došlo do iritacije. Očvrslu silikonsku gumu moguće je obrađivati bez ikakvog rizika po zdravlje.

Pored ovde navedenih, takođe je važno poštovati relevantne smernice, propise i zajedničke standarde različitih organizacija i trgovinskih udruženja. Gore navedene karakteristike zasnivaju se na praktičnom iskustvu i primjenom ispitivanju. Garantovana svojstva i moguća upotreba koja prevazilazi one garantovane u ovom informativnom listu zahtevaju našu pisani potvrdi. Svi navedeni podaci dobijeni su na temperaturi okoline i materijala od +23°C i 50% relativne vlažnosti vazduha, osim ako nije drugačije naznačeno. Imajte u vidu da se u drugim klimatskim uslovima stvrdnjavanje može ubrzati ili odložiti i da sam proizvod podleže lokalnim uslovima kao što su količina vode i stvrdnjavanje. Proizvod sa drugog mesta proizvodnje može se razlikovati.

Informacije sadržane u ovom dokumentu, naročito preporuke za rukovanje i upotrebu naših proizvoda, zasnivaju se na našem profesionalnom iskustvu. Budući da materijali i uslovi mogu varirati zavisno od planirane upotrebe i na taj način su izvan naše sfere uticaja, toplo preporučujemo da se u svakom slučaju sprovede dovoljno ispitivanja kako bi se proverila podobnost naših proizvoda za njihovu planiranu upotrebu. Zakonska odgovornost se ne može prihvati na osnovu sadržine ovog podatkovnog lista ili verbalnih saveta, osim ako sa naše strane ne postoji slučaj namerne prevare ili velike nepažnje ili u slučaju lične povrede ili smrti ili slučaju odgovornost prema Zakonu o odgovornosti za proizvod.

