



PATTEX

Tirpinamos lazdelės

Sintetinio pagrindo karštai lydomi klijai

SAVYBĖS

- Universalūs
- Puikus sukibimas
- Be silikono
- Skaidrūs sukietėjus



PASKIRTIS

Tinka tvirtinimui, montavimui, dekoravimui. Klijuoja šias medžiagas:

- Medieną ir jos gaminius
- Kartoną, popierių
- Metalus
- Akmenį
- Plastmasės: polistireną, ABS, kietą PVC, Styropor®

Netinka:

Minkštam PVC, polietilenui (PE), polipropilenui (PP), PTFE®, silikonui ir kt.

PRADINIS PAVIRŠIAUS APDOROJIMAS

Pagrindas turi būti sausas, švarus ir be riebalų. Nušlifaukite arba nušiurkštinkite lygius paviršius. Medžiagas, kurios greitai atvėsta (pvz., akmenis, metalus ir kt.), reikia anksto įkaitinti.

APDOROJIMAS

Užtepkite klijų ant vienos pusės. Iškart tvirtai suspauskite abi dalis. Kuo aukštesnė klijų temperatūra sujungimo metu, tuo tvirtesnis bus sujungimas. Norint, kad klijai ilgai išliktų aktyvūs (skysti) po užtepimo, klijus reikia tepti kuo didesniais taškeliais, nes jie ilgiau išlaiko šilumą nei maži. Lanksčias medžiagas geriau palanku klijuoti taškiniu būdu. Styropor® galima klijuoti, jei klijai tepami ne ant šilumai jautraus putų polistirolo, o ant atitinkamo analogo. Klijų perteklių galima nupjauti aštriu įkaitintu peiliu. Suklijuotos vietos sukietėja maždaug po 2 minučių.



VALYMAS

Klijų jungties atlaisvinimas:

Klijų vietas galima pašalinti kaitinant.

Dėmių šalinimas:

Klijai netirpsta daugumoje tirpiklių, todėl juos galima pašalinti tik mechaniškai. Nuo tekstilės klijus galima lengviau pašalinti atvėsinus iki -18 °C temperatūros.

ATKREIPKITE DĖMESĮ

Nudegimų rizika:

Ištekėję klijai yra iki 200 °C karščio. Jei prisilietėte prie karšto lydalo, nedelsdami atvėsinkite pažeistą vietą vandeniu. Jei patyrėte didesnių nudegimų, kreipkitės į gydytoją. Kad to išvengtumėte, padėkite prietaisą saugioje vietoje ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai neturi naudoti gaminio be priežiūros. Nepilkite į pistoletą skystų ar pastos pavidalo klijų. Su amžiumi susiję spalvos pokyčiai neturi įtakos veikimui. Plastmasės gali išsilydyti, jei liečiasi su karštu antgaliu arba karštais klijais!

LAIKYMAS

Laikykite sausai. Venkite saulės spindulių ir aukštesnės nei 50 °C temperatūros. Esant įprastam patalpų klimatui (nuo +5 °C iki +30 °C), Pattex HOTMELT lazdelių galiojimo laikas yra 24 mėnesiai.

PAKUOTĖ

Straipsnio santrumpa

PTK6

PTK56

PTK1

Dėžučių dydžiai

6 pakabinamos sulankstomos dėžutės po 200 g


6 pakabinamos sulankstomos dėžutės po 500 g

6 pakabinamos sulankstomos dėžutės po 1 kilogramą

SAUGOS NURODYMAI

Prieš pradėdant apdoroti, rekomenduojama susipažinti su atsargumo priemonėmis ir saugos patarimais naudojantis galiojančiu saugos duomenų lapu.

Saugos duomenų lapą galima rasti adresu www.mysds.henkel.com. Informacija alergiškiems asmenims teikiama tel. 0049 (0)211 797 0 (raktinis žodis „skubi pagalba“)





ŠALINIMO INFORMACIJA

Sudžiūvusius nedidelius kiekius galima išmesti kartu su buitinėmis / pramoninėmis atliekomis. Didelius kiekius šalinkite atskirai. Tuščią pakuotę atiduokite perdirbti. Europos atliekų numerį galima rasti saugos duomenų lape.

TECHNINIAI DUOMENYS

Žaliavų pagrindas:	etileno vinilacetato kopolimeras (EVA)
Pavidalas:	kasetė
Matmenys:	Kasetės ilgis: 202 ±2 mm Skersmuo: apie 11,3 mm Svoris: 20 g/lazdelė
Spalva:	permatoma
Tankis:	0.98 g/cm ³ esant 20 °C
Klampa 160 °C temperatūroje:	maždaug 25000 mPas (Brookfield)
Lydymosi temperatūra:	85 ±5 °C (pagal Ring+Ball)
Atsparumas temperatūrai:	maks. 60 °C
Atidarymo laikas:	maždaug 55 sekundės
Kietumas pagal Šorą :	75
Geriausias iki (pabaigos):	24 mėnesiai

Galutinis kietumas priklauso nuo drėgmės ir aplinkos temperatūros / galutinio stiprumo specifikacija atitinka „Henkel“ vidinius laboratorinius matavimus optimaliomis sąlygomis.

Rengdami šį techninių duomenų lapą, atsižvelgėme į dabartinę technikos raidos būklę, remdamiesi savo patirtimi. Visi ankstesni leidimai po šio techninių duomenų lapo išleidimo netenka galios.

Atminkite: pateikta informacija gali būti tik bendro pobūdžio. Dėl apdoravimo ir taikymo sąlygų, kurioms neturime įtakos bei didelio skirtingų medžiagų kiekio, rekomenduojame bet kuriuo atveju pirmiausia atlikti pakankamą kiekį testų. Todėl atsakomybė už konkrečius naudojimo rezultatus remiantis duomenimis ir pastabomis iš šio informacinio lapo yra netaikoma

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-5800
www.patdex.de

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
CH-4133 Pratteln1
Tel.: 061 825 7000