




Почистващ препарат Tangit за PVC-U/C/ABS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Специален почистващ препарат за пластмасови съединения от:
 - Поливинилхлорид (PVC-U/PVC-C)
 - Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS)
- Също и за промишлени и санитарни циментови тръби с разтворител
- За отлични почистващи характеристики



СФЕРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Почистващ препарат за лепени съединения от PVC-U, PVC-C и ABS
- Не е подходящ за полиолефинови заварени съединения.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Предварителна обработка

Използвайте почистващия препарат Tangit PVC-U/C/ABS само върху сухи повърхности.

Ако трябва да се залепят тръби и фитинги, моля, следвайте посочените в листовете с технически данни инструкции на съответното лепило (Tangit PVC-U, Tangit PVC-C, Tangit ABS).

Моля, обърнете внимание също на предоставената от производителя на тръбите/фитингите техническа информация.

Приложение/почистване

След като отворите кутията за първи път, моля, отстранете пластмасовата капачка и пробийте алуминиевото фолио.

Напръскайте почистващия препарат върху тънка и мека хартиена кърпа и почистете щателно сухите повърхности, които ще се залепват, така че по тях да няма замърсявания и мазнини. Използвайте ново парче мека хартия за всяка почистваща операция. Преди да се нанесе лепилото почистените повърхности трябва да изсъхнат. Какъвто и да било наличен лед трябва да се отстрани чрез внимателно загряване.

Почистените с почистващия препарат Tangit, четки трябва да са напълно сухи, преди да се нанесе лепило Tangit.



Tangit PVC-U и почистващият препарат Tangit въздействат върху PVC-U. Поради това тръбите и фитингите не трябва да се излагат на въздействието на разлети лепило/почистващ препарат. Затваряйте добре съдовете, които вече не се използват, за да избегнете изпаряване на разтворителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Състав	Ацетон, метил етил кетон
Плътност	0,8 g/cm ³
Разход на количество	Вижте таблицата по-долу
Срок на съхранение	36 месеца

Разход на количество

За създаването на едно лепено съединение са необходими следните **приблизителни** количества лепило и почистващ препарат:

Размер на тръбата d (mm)	20	32	50	63	75	90	110	140	160	200	225	315
Почистващ препарат Tangit (ml)	3	5	9	11	13	14	17	21	25	45	65	102

Моля, имайте предвид: Посочените по-горе количества са максимални стойности на базата на лабораторния опит.

Действителният разход на количество при дадено приложение зависи от метода на работа, разстоянието между тръбите и температурата.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Съхранение

Ако съхранението се извършва при +20°C в оригиналната кутия, срокът на годност е 36 месеца. Срокът на годност и номерът на партидата са посочени върху опаковката.



ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Преди да използвате продукта, вижте съответния информационен лист за безопасност на материала.

Лепилата и почистващият препарат Tangit са запалими. Парите на разтворителя са по-тежки от въздуха. Те могат да се натрупат на нивото на пода и да образуват взривоопасни смеси. Затова осигурете достатъчна вентилация и проветрение по време на приложението и изсъхването. Не трябва да се пуши и да се заварява в работната зона и в съседните помещения! Неизползвайте открит пламък или огън, избягвайте всякакви искри или статични разряди! Преди заваряване трябва да се отстраняват натрупаните пари от разтворители и взривоопасните смеси. Напълнете тръбите с вода, промийте ги и ги прочистете добре. Не затваряйте/запечатвайте тръбите, докато се сушат. Продължителното вдишване на парите на разтворителя може да бъде вредно за здравето. За да сведете до минимум излагането на въздействието на пари от разтворителя, съхранявайте използваната хартия в затворени съдове (напр. кофи с капаци). Като предпазна мярка трябва да се носят защитни ръкавици, за да се избегне контакт с кожата, и да се съблюдава максимална чистота (измивайте многократно ръцете си по време на работа и използвайте мазен крем или емулсия за кожа).

При контакт с очите промийте ги обилно с вода и потърсете медицинска помощ. Веднага свалете изцапаните с лепило дрехи.

Никога не използвайте тръбопроводни системи от PVC със сгъстен въздух или газ!

Допълнителна информация можете да намерите в брошурите и правилата за предотвратяване на злополуки на асоциациите по застраховането на отговорността на работодателите, както и в информационните листове за безопасност.



ИЗХВЪРЛЯНЕ

Остатъците от продукта трябва да се изхвърлят като специален отпадък. Рециклирайте само добре изпразнени контейнери с изсъхнали остатъци от лепило и без пари от разтворителя.

„Информацията, предоставена в този Лист с технически данни (ЛТД), включително препоръките за употреба и приложение на продукта, е основана на нашите знания и опит с продукта към датата на този Лист с технически данни. Продуктът може да има разнообразие от различни приложения, както и различаващи се приложения и условия за работа, във Вашата среда, които са извън наш контрол. Следователно Henkel не носи отговорност за съответствието на нашия продукт с начина и условията на употреба, както и за планираните приложения и резултати. Препоръчваме да проведете собствени тестове, за да потвърдите такова съответствие на нашия продукт. f.

Всякаква отговорност по отношение на информацията в Листа с технически данни или която и да е друга писмена или устна препоръка(и), отнасяща се до въпросния продукт, е изключена, освен ако изрично не е постигнато съгласие за друго и освен когато е свързано със смърт или лично нараняване, причинени от наша небрежност, и с всяка отговорност, включена в действащото законодателство за задължителната отговорност за продукта.“

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67, D-40589 Düsseldorf, P.O. Box, D-40191
Düsseldorf Телефон: +49 (0) 211 / 797-0
Интернет: www.tangit.com