

Tangit M 4082

Těsnicí provazec



VLASTNOSTI

- Součást systému Tangit M 3000;
- Voděodolný podle DIN 18195,
Odolnost proti tlakové vodě (M3000 + M4082);
- Samotěsnící při kontaktu s vodou;
- Velmi snadná a bezpečná instalace;
- Vhodný pro všechny typy prostupů.

OBLASTI POUŽITÍ

- Doplňková součást k expanzní pryskyřici Tangit M 3000.
- Obvodové těsnění proti vlhkosti podle DIN 18195.
- Pro všechny typy potrubí a trubky.
- Budovy se suterénem i bez suterénu.
- Oprava netěsnosti prostupů.
- Hydroizolace studničních šachet.
- Vhodný pro prstencové spáry od 8 do 15 mm.
- Vhodný pro trubky o průměru do 90 mm.
- V případě větších trubek a spár lze kombinovat několik těsnících provazců.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný, čistý a soudržný.

Vlhké zdivo nemá vliv na účinnost výrobku. Nepoužívejte k utěsnění ve stojaté vodě.

POUŽITÍ

- Zatlačte pevně těsnicí provazec Tangit M 4082 s nejméně třemi ovinutími kolem potrubí do prstencové mezery až do hloubky prostupu 50 mm za vnější stranu stěny.
- Vhodným upevněním potrubí zajistěte mezeru mezi potrubím a otvorem nejméně 8 mm na všech stranách.
- Na obou stranách provizorně utěsněte spáru (např. PE provazcem), abyste zabránili nekontrolovanému úniku pryskyřice.
- Při vyplňování otvoru expanzní pryskyřicí Tangit M 3000 začněte z vnější strany prostupu.
- Zasuňte prodlužovací trubičku do největší hloubky spáry, vytlačte požadované množství pryskyřice v nejvyšším bodě otvoru a poté ji pomalu vytáhněte zpět.
- Před vyplněním spáry z vnitřní strany prostupu vhodným nástrojem (tyč apod.) zatlačte těsnicí provazec co nejbližší k pryskyřici aplikované z vnější strany prostupu.
- Vložte prodlužovací trubičku co nejdále do spáry až po přední část těsnicího provazce, vstříkněte pryskyřici v požadovaném množství v nejvyšším bodě prostupu; teprve poté prodlužovací trubičku pomalu vytáhněte.
- Vytékání pryskyřice z otvoru signalizuje úplné utěsnění otvoru; v případě potřeby aplikujte další dávku.
- Těsnicí provazec Tangit M 4082 musí být z obou stran zcela obklopen expanzní pryskyřicí Tangit M 3000.

TECHNICKÉ INFORMACE

Rozměry: délka 80 cm, průměr: cca. 1.5 cm.

Velikost balení: 6 těsnicích provazců.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Skladování: V suchu a ochráněné před světlem.

Doba skladování: Neomezená v uzavřeném originálním obalu.

TECHNICKÁ DATA

Surovinový základ: Polyakrylát

Rychlost expanze: cca. 2-násobné zvětšení objemu při kontaktu s vodou, dosaženo po 20 minutách na otevřeném vzduchu.

Spotřeba: 1 těsnicí provazec je dostačující pro běžnou velikost domovního prostupu, ostatní viz níže.

Tabulka spotřeby

I. Jádrové vrtání: 80 mm

Průměr potrubí	Spotřeba / kusy
50 mm	1
60 mm	1

II. Jádrové vrtání: 100 mm

Průměr potrubí	Spotřeba / kusy
52 mm	2
60 mm	2
85 mm	-

III. Jádrové vrtání: 120 mm

Průměr potrubí	Spotřeba / kusy
52 mm	3
60 mm	3
85 mm	1* (2)

-: není možná žádná instalace;

* v závislosti na situaci. Případně zdvojnásobte počet vinutí

Pro upevnění a trvalé utěsnění u tlakové vody podle DIN 18533 W2.1-E.

